TILINI MUSINMOIS OF UMI MIN

(11)Publication number:

2004-030941

(43) Date of publication of application: 29.01.2004

(51)Int.Cl. 、

H01J 9/227 B05C 5/00 B05C 11/10 B05D 1/26 B05D 3/00 H01J 11/02

(21)Application number: 2002-181027

(71)Applicant: TORAY IND INC

(22)Date of filing:

21.06.2002

(72)Inventor: YOSHIYAMA TAKASHI


SHIMIZU YASUKI

(54) APPLICATION DEVICE AND APPLICATION METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an application method and an application device for manufacturing good products with workability higher than that of a conventional one without causing reduction in precision.

SOLUTION: In this application method, there is a rib pattern area having ribs formed in parallel on a base board. When paste is discharged from a discharge hole into a groove between the ribs, the discharge hole and the base board are moved relatively for application. There are a plurality of rib pattern areas, and intervals between the rib pattern areas are separated from each other by clearance areas, and paste is also applied to the clearance areas.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

01.02.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

12.06.2007

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-30941 (P2004-30941A)

(43) 公開日 平成16年1月29日(2004.1.29)

4F041 AA02 AA05 AA17 AB01 BA05 BA13 BA23 BA35 BA38

(51) Int.C1. ⁷ HO 1 J 9/227 BO 5 C 5/00 BO 5 C 11/10 BO 5 D 1/28	F I HO 1 J B O 5 C B O 5 D B O 5 D	9/227 5/00 1 11/10 1/26	E IOI Z		テーマコード(参考) 4D075 4F041 4F042 5C028				
BO5D 3/00	B05D	3/00 6請求 請求ご	D	OL	5CO (全 19	40	最終頁	に続く	
(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2002-181027 (P2002-181027) 平成14年6月21日 (2002.6.21)	(71) 出願人(72) 発明者(72) 発明者	人 000003159 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 皆 吉山 高史 滋賀県大津市園山1丁目1番1号東レ株式 会社滋賀事業場内 皆 清水 泰樹 滋賀県大津市園山1丁目1番1号東レ株式 会社滋賀事業場内						
		Fターム (参	考) 4D0				CA47 EA14	DA06	


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】塗布装置および塗布方法

(57)【要約】

【課題】 塗布基板の量産化、製造コストの低減化を図るにはタクトの短縮が必要であり、基板の全幅に渡り一括 塗布することが望まれる。しかし、基板サイズの大型化、溝の狭幅化によって、基板の全幅に渡ってリブの間に 正確に蛍光体ペーストを塗布することが困難になっている。また一方では、異なる基板サイズにも容易に切り替えでき、精度良く塗布できる装置が要求されている。このような事情を考慮して、全幅一括塗布動作における 基板の位置決めを精度良く、かつ少ない動作でノズルとの位置合わせを可能としてタクトを短縮するとともに、異なったサイズの基板にも容易に切り替え対応できる塗布装置を提供する。

【解決手段】基板上に、並列して形成されたリブを有するリブパターン領域が存在し、該リブの間の溝へ、吐出 孔からペーストを吐出する際に、吐出孔と基板を相対移動させて、塗布する塗布方法において、該リブパターン 領域が複数存在し、かつ該リブパターン領域の間は間隙 領域により隔てられており、該間隙領域にもペーストを 塗布することを特徴とする塗布方法。



【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に、並列して形成されたリブを有するリブパターン領域が存在し、該リブの間の溝へ、吐出孔からペーストを吐出する際に、吐出孔と基板を相対移動させて、塗布する塗布方法において、該リブパターン領域が複数存在し、かつ該リブパターン領域の間は間隙領域により隔てられており、該間隙領域にもペーストを塗布することを特徴とする塗布方法

【請求項2】

該間隙領域には、剥離可能なシートを形成し、ペーストを塗布した後、該シートを剥離することを特徴とする請求項1に記載の塗布方法。

, 10

【請求項3】

基板上に、並列して形成されたリブを有するリブパターン領域が存在し、該リブの間の溝へ、吐出孔からペーストを吐出する際に、吐出孔と基板を相対移動させて、塗布する塗布方法において、該リブパターン領域が複数存在し、かつ該リブパターン領域の間は間隙領域により隔てられており、該塗布をする前に、該吐出孔位置と該溝中央を一致調整すると同時に、それぞれの該溝との位置に関連付けられた該基板上に付されたマークを基準にして、それぞれのリブパターン領域に対して、相対的に実質同一場所から塗布を開始することを特徴とする塗布方法。

【請求項4】

基板上に、並列して形成された溝と該溝に挟まれたリブが存在するリブパターン領域を複数有する基板において、該溝ヘノズル内に蓄えたペーストを吐出孔から吐出させながら、ノズルと基板を相対移動させて、ペーストを塗布する塗布装置において、二つ以上のノズルを配置して、それぞれのノズル孔位置と塗布すべき溝中央を一致調整し、それぞれの該リブとの位置に関連付けられた基板上のマークを基準にして、相対的に実質同・場所から塗布を開始することを特徴とする塗布装置。

【請求項5】

ノズル拭取り手段が、ノズルと同一の数設置され、それぞれ独立に拭取り動作が可能であることを特徴とする請求項4に記載の塗布装置。

【請求項6】

二つ以上のノズルで、それぞれ異なるリブパターン領域に、同時に塗布を実施可能な機構 を有することを特徴とする請求項4に記載の塗布装置。

30

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ペーストを塗布する場所が予め溝などにより規定されたガラスなどの平板に、ペースト塗布する装置に関し、特にプラズマディスプレイパネル背面板の大型高精度化、低コスト化を目的とした、いわゆる多面取りに関する装置、およびその塗布方法である。

[0002]

【従来の技術】

基板上に形成されたリブ間の溝にペーストを塗布するためには、溝の中心にノズルの吐出孔を位置合わせした後、リブに平行して相対移動させながらペーストを吐出する。こうした装置において、複数の吐出孔を有したノズルにより塗布する装置が特開平10-27543にて考案されている。・

[0003]

かかる装置では、溝と吐出孔の位置合わせにおいて、溝の位置は基板に設けた位置決めマークまたはリブの先端により判断されるが、吐出孔の位置は直接判断されず、取り付けられたノズルの位置情報に基づき位置合わせされる。従って、多数の吐出孔を有するノズルを使用した場合は、ノズルの加工精度の限界による吐出孔のピッチバラツキや、基板のリブパターンの歪みなどが影響して、ノズルの孔と溝の位置が正確に合わせられない問題があった。

[0004]

またこの結果、ノズルは大型化できず、1枚の基板を塗布するには複数回の塗布動作が必要となり、時間が掛かり量産装置としては不十分であった。

[0005]

さらに、本方式をいわゆる多面取りに対応させるには、上記理由に加えて、基板が大きくなることによる、基板の熱収縮によるゆがみや、装置大型化にともなう精度維持が困難となる問題が有る。

[0006]

ここで、多面取りとは、例えば図2に示す基板では、溝のある部材が箇所にわたって断続的に形成されている状態を言う。

10

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

塗布基板の製造コストの低減を図るには工程タクトの短縮や設備コストの削減が必要であり、その中でも、一枚の基板の中で、一度の処理で複数の部材が製作できる多面取りが効果的である。しかし、特にPDPの基板においては、基板サイズが大きいことが、例えば基板固有の問題として熱収縮のバラツキによる精度の劣化や設備の大型化のための精度劣化が大きな問題となる。これは、ノズルを基板全幅の塗布位置に対応させた多孔ノズルを用いて1回の塗布動作で基板の全幅に渡り一括塗布する方法においては、致命的になりかねない。本件は、その問題を鑑みて、精度を落とすこなく、良品を今まで以上の生産性で製造する方法、装置を提供する。

20

[0008]

【課題を解決するための手段】

上述した課題を達成する本発明は、基本的には以下の通りの構成を有する。即ち、

「基板上に、並列して形成されたリブを有するリブパターン領域が存在し、該リブの間の溝へ、吐出孔からペーストを吐出する際に、吐出孔と基板を相対移動させて、遊布する塗布方法において、該リブパターン領域が複数存在し、かつ該リブパターン領域の間は間隙領域により隔てられており、該間隙領域にもペーストを塗布することを特徴とする塗布方法」である。

[0009]

または、

30

「基板上に、並列して形成された溝と該溝に挟まれたリブが存在する複数のリブパターン領域を有する基板において、該溝へノズル内に蓄えたペーストを吐出孔から吐出させながら、ノズルと基板を相対移動させて、ペーストを塗布する塗布装置において、二つ以上のノズルを配置して、それぞれのノズル孔位置と塗布すべき溝中央を一致調整し、それぞれの該リブとの位置に関連付けられた基板上のマークを基準にして、相対的に実質同一場所から塗布を開始することを特徴とする塗布装置」である。

[0010]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明するが何等これに限定されるものではない。図1は、本発明に係るペースト塗布装置の一例の概略斜視図である。まず、テーブルとノズルを相対的に移動させて該被塗布部材上に塗液を塗布するための移動手段について説明する。即ち、図1において、基板1はテーブル2の上に載置され、テーブル2に設けた固定手段、例えば吸着装置等(図示しない)により固定される。テーブル2をの中心を軸として、回転を可能とする θ 軸(図示しない)により支持されてリニアガイとの中心を軸と部3に搭載され、Y軸搬送部3はX軸搬送部4は機台5に設けられたリニアガイド4a,4bに沿って機台5のX軸方向に移動する。このX、Y軸搬送部との相対移動するように調整されている。X軸搬送部4は基板にペーストを塗布するための相対移動手段であって、塗布動作においてテーブル2をX軸移動させる。前記X、Y軸搬送部や θ 軸はテーブル側を移動させる移動手段であるが、これに限定されるものではなく、ノズル側に

40

移動手段を有していても良いし、両方に移動手段を有していても良い。

[0011]

機台での中央部上方には、X軸搬送部4によって移動されるテーブル2が通過するように 門型の支持台6が、X軸と直交する形で設けられている。支持台6の奥側(以下、流側へ 被処理部材が搬送されていくものである。但し、被処理部材側から見れば、被処理部材が搬送されていくものである。但し、被処理部材側から見れば、被処理部材して流側へ 下流側へ処理が進んでいく。)側面の両サイドには、テーブル2の面にを動する2軸搬送部7a,7bが設けられて取り付けられる。ノズル8がテーブル2のY軸方向中央を基準にして取り付けられる。ノズル8を着こで、該2軸搬送部に取り付けたときに、テーブル2のX軸移動方向に直交して出脱 式で、該2軸搬送部に取り付けたときに、テーブル2のX地は塗布するを 式で、該2軸搬送部に取り付けたときに、テーブル2のX地は塗布する。 大不すな仕様(孔径、孔数、孔ピッチなど)に合わせて選択され、その基板に形成状に配 サイズや仕様(孔径、孔数、孔ピッチなど)に合わせて選択され、その基板に形成状に配 の全ての溝に対して1回の塗布動作で塗布を完了するための吐出孔が略一直線場合に 、R、G、B何れか1色の蛍光体を含んだペーストを塗布する。従って、ノズルにはその 塗布する溝に対応したピッチで吐出孔が設けられる。

[0012]

ノズル8は内部にペースト溜まり部を有し、ノズルに塗液を供給する供給手段として、ペーストを供給するための配管が接続され、この配管の反対側先にはペーストの供給をコントロールする開閉バルブ9を介して、ペーストタンク11が接続される。ペーストタンクには所望圧力の気体圧力源12が配管を介して接続されている。また、ノズル8には、吐出孔からペーストを吐出させるための気体圧力を供給する配管が接続され、この配管の反対側先は気体圧力の切換バルブ10を介して、一方は所望圧力の気体圧力源12に接続され、他の一方は大気に開放されている。

[0013]

ノズル8へのペースト供給は、切換バルブ10を大気開放にした状態で開閉バルブ9を開くことにより行われる。このときペーストは、例えば液面高さを検出するセンサを設けておき、ペーストの溜まり部上部に空間を残す形で所定量が蓄えられる。ペーストの吐出は切換バルブを気体圧力源12に切り換えて、この空間に気体圧力を供給することにより行われる。

[0014]

支持台6の手前側(上流側と言う)側面には、Y軸方向に各々独立して移動可能なY1搬送部13、Y2搬送部14、Y3搬送部15が設けられ、各々の搬送部にはX、2軸方向の微調整機構を介して基板の位置を計測する位置センサが取り付けられる。この位置センサにはCCDカメラを用いることが好ましく、本装置ではカメラ16,17,18が取り付けられている。このY1~Y3搬送部は支持台6の上流側側面に設けられたリニアガイド6a,6bによって、Y軸方向に移動した場合においてもテーブル面からの高さが一定になるよう調整されている。なお、これら搬送部のX、2軸方向の微調整機構は、後で述べるカメラの基準位置合わせにおいて用いる。

[0015]

以上これまでに述べた全ての軸は、図示されないサーボモータにより駆動され、サーボモータは制御部からの制御信号によりコントロールされる。また、制御部はマイクロコンピュータやRAM、ハードディスクなどにて構成され、基板やノズルの位置計測、ノズルへのペースト供給および吐出口からの吐出制御を行うとともに、塗布条件を入力表示するタッチパネル部を有している。また、各カメラはモニタテレビに接続され視野の画像を表示できるように構成される。

[0016]

本発明における基板は、基板上に、並列して形成されたリブを有するリブパターン領域が存在し、しかも、該リブパターン領域が基板上に複数存在し、かつ該リブパターン領域の間は間隙領域により隔てられている。これはプラズマディスプレイ用部材などが好適な例

20

30

[0017]

図 2 は 2 つのリブパターン領域を形成した基板(2 つのリブパターン領域の間に溝が無い間隙領域を有している基板)を上から見た一例の図である。基板のそれぞれの部材(1)(2)の各々の四隅付近には、基板面に形成されたリブパターンとの位置関係を示すアライメントマーク A 1 ~ A 4 、 A 5 ~ A 8 が設けられている。このアライメントマークはリブパターンを形成するときに一緒に作成される。こうすることによりバターンとの位置関係が精度良く形成される。

[0018]

アライメントマークはA1とA3、A5とA7を結ぶ直線がリブパターンと平行するように、A1とA2、A5とA6を結ぶ直線がリブパターンと直交するように設けた。アライメントマークの間隔XA、YAおよび基準溝位置Ysは基板情報として制御部に与える。 基準溝位置YsはYAのほぼ中央リブ間の溝中心であって、次に述べるノズル基準孔とのY軸方向の位置合わせを行う位置とし、アライメントマークA1からの距離で与える。

[0019]

図3は図1の2付近を上および横から見た一部分の図である。 X 軸搬送部4の上流側(図3の左側)端面には、ノズル8の位置を検出する位置センサとしてカメラ19が、機台のY軸方向中央の位置に取り付けられている。また、ノズル8の下面には、略一線状に並べられた吐出孔が有り、その中央近傍に、基板の基準溝に対応した基準孔の位置を示すマークMが付されている。従って、X 軸を操作して視野内に納めることにより、カメラ19によってノズルの基準孔の位置が計測される。

[0020]

以下、最初に装置の具体的な調整手順および動作について図 5 に示すフローチャートに従って説明する。まず、装置の立ち上げ時に初期調整を行うかを判断する(ステップ 1 0 0)。初期の立ち上げ時は基板の位置を計測するカメラ 1 6 ~ 1 8 と、ノズルの位置を計測するカメラ 1 9 との位置関係が定まっていないため、基板とノズルの位置合わせはできない。従って、これらカメラの基準位置調整(ステップ 2 0 0)を行う。

[0021]

このステップ200の詳細を図6に従って説明する。図3に示したように、基準マーク20をカメラ19の上にセットする(ステップ201)。基準マーク20は、例えば透明ガラスの表面にクロスへアーラインを描いたものを用い、高さはテーブル面に基板を搭載したときの基板面の位置に合わせるものとする。本装置の例では、基準マークは発脱式で取り付け、カメラの上に移動するようにしても良い。即ち、カメラ上下方向に移動可能な機構に基準マーク20を設け、必要に応じてカメラ上に移動する。または、テーブル2のY軸方向に移動可能な機構に基準マーク20を設け、必要に応じてカメラ上に移動する。または、テーブル2のY軸方向に移動可能な機構に基準マーク20を設け、必要に応じてカメラトに移動するようにしてもよい。又、この例では、カメラ19はX軸搬送部に取り付けられているが、Y軸搬送部3または、テーブル2に取り付けられていても良い。基準マーク20ま

10

20

30

50

たはカメラ19の位置を調整して、カメラ19の視野中心と基準マーク20の中心を位置合わせする(ステップ202)。このとき、テーブル2のΥ軸とθ軸は中央ゼロの位置にしておく。

[0022]

次に、基準マーク20をテーブル2に固定した状態で、X軸搬送部4を操作してカメラ17の下に移動する。(ステップ203)。カメラ17のY2軸14とテーブル2のX軸を調整して、基準マーク20の位置にカメラ17の視野中心を合わせる。(ステップ204)。このときのY2軸の座標とテーブル2のX軸座標を記憶保存する。このY2軸座標は同カメラの基準点とする。X軸座標はアライメント検出カメラ位置(Xa)とする(ステップ205)。

[0023]

次は、カメラ17を基準マーク上から退避し、カメラ16を基準マーク20の上に移動する。(以降、この位置調整が終了するまでテーブルは移動しない)(ステップ206)。カメラ16のY1軸13を調整して、基準マーク20にカメラ16のY軸方向視野中心を合わせる。X軸方向については、カメラ16のX軸微調整機構を調整して、基準マーク20がX軸方向の視野中心になるよう位置合わせする(ステップ207)。カメラ16のY1軸の座標を記憶する。この座標は同カメラの基準点とする(ステップ208)。

100241

続けて、カメラ16を基準マーク20の上から退避し、カメラ18を基準マーク20の上に移動する(ステップ209)。同様に、カメラ18のY3軸15を調整して、基準マーク20にカメラ18のY軸方向視野中心を合わせる。X軸方向はカメラ18のX軸微調整機構を調整して、マークがX軸方向視野中心になるよう位置合わせする(ステップ210)。カメラ18のY3軸座標を記憶する。この座標は同カメラの基準点とする(ステップ211)。テーブルおよび各カメラを初期位置に戻し基準マークを外す(ステップ212)。

[0025]

以上の調整によってカメラ19の位置、つまりテーブルのX座標とカメラ16~18の相対位置関係が決定される。なお、この位置調整において、基準マークとカメラ16~18の焦点合わせを、各々のZ軸微調整機構を調整して行う。このステップ200の基準位置調整で得られたカメラの位置情報は、制御部に記憶保存しておくことで、装置を立ち上げる度にこの調整を行う必要がなくなる。

[0026]

図 5 に戻り、次は装置の初期設定(ステップ 3 0 0)を行う。この初期設定では、塗布する基板情報や塗布条件を設定した後、カメラ 1 6 ~ 1 8 を各々の検出位置に移動する。この基板情報や塗布条件は、基板の型式や名称などに対応して事前に装置に記憶しておき、その型式や名称を選択することで呼び出すようにすれば、設定の操作を省略することができる。

[0027]

ステップ300の詳細を図7に従って説明する。基板サイズ、アライメントマークの間隔、基準構位置などの基板情報を制御部に設定する(ステップ301)。これらの情報は、カメラ16および18の位置を決める情報として使用する。塗布開始位置や終了位置、ペースト吐出圧力などの塗布条件を設定する(ステップ302)。塗布開始および終了位置は、アライメントマークからのX軸方向の距離で設定する。基板はアライメントマークをカメラ16の位置を基準にして位置決めするので、この塗布位置はテーブルの位置(X軸座標)に相対設定することになる。さらに、後で説明するステップ800のノズル位置計測で測定記憶した基板位置決めカメラからノズル孔までの距離を加えることで、ノズルの位置に対して塗布位置を相対設定が可能となる。

[0028]

カメラ17をステップ205で記憶した同カメラの基準点に位置決めする(ステップ30 3)。次に、カメラ16を同カメラの基準点からプラス方向に、基準溝位置Ysの値だけ 移動する。なお、カメラのY軸は基準点をゼロとして、ノズルに向かって左方向をプラス、右方向をマイナスとする(ステップ304)。さらに、カメラ18を同カメラの基準点からマイナス方向に、アライメント間隔YAから基準溝位置Ysを減じた値だけ移動する(ステップ305)。以上で機台5のY軸方向中央を基準にして、基板の基準構とアライメント位置に対応した位置検出カメラの位置が定まる。

[0029]

再び図 5 に戻って、前記の初期設定で基板サイズを変え、基板の検出位置が変更されたかを判断(ステップ 4 0 0)し、変更された場合は次のカメラ位置補正量測定(ステップ 5 0 0)を行う。なお、初めて初期設定を行った場合もこのカメラ位置補正量測定を行う。

[0030]

前記の初期設定にて、基板のアライメント間隔YAが変わると、YAに対応してカメラ16,18の位置がY軸方向に移動される。これらカメラのY軸はX軸と直交するよう構成されているが、機械精度の限界によりY軸の位置によってX軸方向に、例えば20μm程度の僅かなずれが生じる。基板の位置はこのカメラを基準に測定するため、ずれがあると基板の傾きを求めたときに誤差を生じ、その結果により傾きを調整してもテーブルのX軸と基板のリブ方向が平行にならず、リブに沿って塗布できなくなる。リブのピッチが狭くこのずれ量が大きいと隣接する溝に斜め塗布することにもなる。補正量測定ではこうした問題をなくすため、カメラのX軸方向の位置ずれ量を求めておき、位置ずれした位置においても、正確に基板の位置を測定できるようにする。

[0031]

ところで、基板はサイズが大きくなると、パターンのマスク精度や基板の歪みが原因で、 リブ方向とアライメントマークのY軸方向の直交精度が無視できなくなる。この問題は、 前記カメラのX軸ずれと同じ問題となって現れる。従って、この補正量測定においては塗 布するロットの代表基板を用い、その基板のアライメントマークを利用することでパター ンの歪みによる誤差も吸収するように調整する。

[0032]

次に、このカメラ位置補正量測定のステップ500について図8を用いて詳細説明する。 カメラ16~18はステップ300の初期設定において、アライメントマークの位置に対 応して位置決めされている状態とする。

[0033]

テーブル 2 を上流側端部に移動し、 Y 軸および θ 軸は中央ゼロの位置でテーブル面のほぼ中央に塗布する代表基板を搭載し、リブがテーブルの X 軸方向とほぼ平行となる状態にして吸着固定する(ステップ 5 0 1)。 基板をテーブルの中央にかつリブとテーブルの X 軸方向をほぼ平行状態にするには、例えばテーブル 2 の両サイドおよび上流側に、 基板の端面をサイズに対応して押し出しする機構(センタリング装置と言う)を設けて位置寄せする方法などにより行う。テーブル 2 の X 、 Y 軸を操作して、 基板のアライメントマーク A 1 をカメラ 1 6 の視野中心に位置合わせする。 なお、このときの X 、 Y 軸座標をアライメント検出位置 X 、 Y として記憶しておく(ステップ 5 0 2)。

[0034]

次に、図4に示すように、テーブル2を下流方向にアライメントマーク間隔 X A だけ X 軸移動して、基板のアライメントマーク A 3 をカメラ10の視野に入れる(ステップ503)。カメラ10の視野中心から A 3 (図では A 3 ~)の Y 軸方向位置を測定する(ステップ504)。この位置がカメラ視野の Y 軸中心にあれば、テーブル2の X 軸走査方向と基板のリブが平行状態にあると判断(ステップ505)されるのでステップ506に移る。

[0035]

Y軸方向位置にずれがあると判断(ステップ 5 0 5)される場合、例えば 5 μ m以上ある場合は、そのずれ量とテーブルの移動量 X A から基板の傾き θ ´を計算し、その角度に応じてテーブルの θ 軸を回転(ステップ 5 0 6)した後、再び前項のステップ 5 0 2 の動作に戻り Y 軸方向のずれが無いと判断されるまで繰り返す。

[0036]

10

20

30

50

Y軸方向の位置にずれがない場合は、図4に示したようにカメラ18の視野にはアライメントマークA2が確認されるので、視野中心からのX軸方向ずれ量を測定し補正値dXAとして記憶保存する(ステップ507)。このアライメントマークA2の位置は、X軸とリブが平行となる位置なので、基板の位置を測定するときは、この位置を基準にする。つまり、カメラの視野中心からアライメントマークA2の位置を求め、補正値dXAを減算することで、基板の正確な位置が測定できることになる。ところで、このA2の位置がカメラ視野のY軸方向中心からずれることがある。このずれは、カメラの位置決め精度や基板の歪みなどが原因して発生するが、基板の傾きを求める場合において無視できるものである。つまり、基板の位置測定における基板の傾きを求める場合において無視できるものである。つまり、基板の位置測定における基板の傾きのは、アライメントマークA1とA2のX軸方向のずれはYAに比べて十分小さいためである。

[0037]

さらにこの時点で、カメラ17の視野内ほぼ中央に基準溝の画像が確認されるので、溝の中心を基準にして画像登録する(ステップ508)。但し、リブはアライメントマークA1とA2を結ぶ直線の位置まで形成されているものとする。この場合も、カメラの視野中心から少しずれた位置に基準溝がくる場合が多い。原因は前記の基板歪みなどによるものであるが、ずれ量は溝幅より十分小さいため視野の中央に位置する溝を基準溝と判断して差し支えない。ここで画像を登録するのは、基準溝の位置を測定するときに、パターンマッチング法により判断するためであって、画像処理により溝幅を測定しその中心位置を求める方法で行っても良い。

[0038]

このカメラ位置補正 型削定が終わると図 5 に戻って、ノズル交換を行うかの判断(ステップ 6 0 0)をする。基板サイズを変えた場合やペーストを交換する場合はノズルの交換を行う。ノズルがまだ取り付けられていない場合は取り付ける。ノズルを取り付けたあとはノズル位置計測を行う。一度ノズルを取り付けて位置計測を行えば、次にノズルを交換するまで位置計測の必要はなく、塗布を開始するかの判断(ステップ 9 0 0)に移る。

[0039]

ノズルの交換作業(ステップ700)は先に述べたように Z 軸搬送部に設けたチャックを開閉することにより行う。ノズルはチャックにより固定すると、中央基準孔の X ・ Y 軸方向の位置が機台 5 の所定位置に所定範囲内(例えば± 0 . 5 m m 以内)で取り付けられる。ノズルを取り付けた後は、ノズルの吐出面がテーブル面に対して平行で所望の高さになるよう Z 軸搬送部により調整する。なお、ノズルの交換は、ペーストを供給する配管部を外してノズルだけ交換する場合や、タンクごと交換を行う場合がある。

[0040]

ノズルを交換した後は、ノズルの位置計測(ステップ800)を行う。ノズルを交換すると基準孔の位置は、前記の所定範囲内でバラツキを生じる。この精度では基板の基準溝と位置合わせができないので、ノズルの基準孔の正確な位置を測定する。

[0041]

このステップ800の詳細を図9に従って説明する。図3で示したように、 X 軸搬送部4を移動して、カメラ19をノズル検出位置(X n)に移動する(ステップ801)。 Z 軸を操作してノズルの基準孔がカメラ焦点に合うようノズル高さを調整する(ステップ802)。カメラで撮影した画像を画像処理することにより、基準孔のマークを判断して基準孔を認 する(ステップ803)。マークの判断は、例えば事前にその画像を登録しておき、パターンマッチング法により判断する。なお、該マークは基準孔から所定位置に刻んでおくものとし、該マークから所定の位置にある孔を基準孔として判断するものとする。カメラ19の視野中心からの、基準孔の中心位置 Δ X 、 Δ Y を測定する(ステップ804)

[0042]

この結果より、ノズルの位置データは次のように記憶する。 Δ Y のついては、そのままノ ズル Y 軸位置 Δ Y として記憶し、カメラ 1 7 により基板の基準溝 Y 軸方向を位置合わせす

40

るときに用いる。つまり、カメラ17と19のY軸方向の位置は、ステップ200の基準位置調整にて同じ位置に合わせているので、カメラ17の視野中心からΔYずらせた位置に基準溝の位置を合わせることでノズルの基準孔とのY軸方向位置合わせが行える。なお、この位置合わせについては、カメラ17の位置に基板を位置合わせした後に基板をΔYだけ移動させる方法や、カメラ17をΔY移動してカメラの視野中心に基板を位置合わせする方法などがあり、いずれの方法によってΔYの位置に基板を移動しても差し支えない

[0043]

一方、 Δ X は、ノズル検出位置(X n) からステップ 2 0 5 で記憶したアライメント検出カメラ位置(X a) を減じた値 X a n(= X n - X a)と加算して、基板位置決めカメラとノズル間距離 X O(Δ X + X a n)として記憶する(ステップ 8 0 5)。この距離 X Oは、後で説明するステップ 1 2 0 0 の中で、基板に塗布するときのペーストの吐出開始位置および停止位置に反映する。

[0044]

なお、これまでに記憶した全てのデータは装置の電源をOFFしても消えないものとする

[0045]

再び図5に戻り、次に塗布を開始するかの判断(ステップ900)をする。この時点で塗布を行わず一旦終了し、装置を立ち上げ直し全く同じ条件で塗布する場合は、ステップ200の基準位置調整はもちろん、ステップ500のカメラ位置補正、ステップ700のノズル交換、ステップ800のノズル位置計測の全てを省略して基板搭載から開始することが可能である。

[0046]

以上のこれまで記載した動作については、主に手動の操作で行う。以降に記載する動作は 、制御部にあらかじめプログラムしておき、自動で動作させるものである。

[0047]

塗布方法は、以下の実施例でも詳述している通り、間隙領域も塗布して後で間隙領域の塗布されたペーストを除去しても良いし、間隙領域は塗布せず、それぞれのリブパターン領域をそれぞれ、相対的に実質同一場所から塗布を開始する、即ち、それぞれのリブパターン領域は同じ塗布動作パターンにより個別に塗布しても良い。或いは、複数のノズルを備えた塗布装置を用いても良く、そのような塗布装置には、それぞれのノズルにはノズル拭取り手段が設置されていることが好ましく、又、それぞれのノズルでそれぞれのリブパターン領域を同時に塗布可能である機構を有することが好ましい。

[0048]

【実施例】

以下、実施例に基づき、本発明をより詳細に説明するが、何等これらに限定されるものではない。なお、各実施例において、共通する段階は同じ大文字英字を付し、若干異なるものにはダッシュ(')を、全く異なるものには、小文字英字を更に加えて表記している。

[0049]

実施例]

(段階 A) 塗布を開始する場合はまず、ノズル内にペーストを供給する(ステップ100 0)。ペーストの供給は前述したように図1の切換バルブ10を大気開放にした状態で開 閉バルブ9を開いて、所定の量に達するまで供給する。

[0050]

(段階 B) 次に、ステップ1100の基板搭載に移る。この動作は前記ノズル内へのペースト供給と並行して行うことが可能で、ペースト供給の待ち時間を少なくすることができる。

[0051]

(段階C) テーブル 2 を上流側端部に移動する。 Y 軸および θ 軸は中央ゼロの位置でテーブル面のほぼ中央に外部移載機により塗布する基板を搭載し、リブがテーブルの X 軸方向

20

とほぼ平行となる状態にして吸着固定する。外部移載機は例えば多軸のロボットを用い、ロボットのアームで基板をテーブル上部に横持ちする。テーブルには複数の昇降可能なピンを設け、このピンを上昇して基板を受け取り、アームを退避させてピンを下降することにより 基板をテーブル面に受け取る。なお、リブとテーブルの平行出しはステップ 500 の補正 量測定の中で述べたセンタリング装置により行う。

[0052]

(段階 D) 次にステップ 1 2 0 0 の基板位置決めを行う。この詳細を図 1 0 に従って説明する。テーブル 2 をステップ 5 0 2 で記憶したアライメント検出位置 X, Y の位置に移動して、基板のアライメントマーク A 1, A 2 をカメラ 1 6, 1 8 の視野に入れる(ステップ 1 2 0 1)。

[0053]

[0054]

(段階 F) この時点で、カメラ17の視野内には基板の基準溝が観測されるので、ステップ 5 0 8 で登録した基準溝の画像と一致する溝の中心位置を判断し、カメラ視野中心からの Y 軸 方向の位置 Δ Y S を測定する。(ステップ 1 2 0 5)。そして、ステップ 8 0 4 で 測定記憶したノズル Y 軸位置 Δ Y からこの Δ Y S を減じた値だけテーブル 2 の Y 軸を移動することで、ノズルの基準孔と基板の基準溝中心との Y 軸方向の位置を合わせる(ステップ 1 2 0 6)。

[0055]

(段階 G) 次に X 軸方向の位置、つまり塗布開始位置および終了位置に対応するデーブル2の X 軸座標を計算する。ステップ 3 0 2 で設定した塗布開始位置および終了位置の各々に、ステップ 8 0 5 で記憶保存した基板位置決めカメラとノズル間距離 X O と現在の X 軸座標値を加算することで、自動的にアライメントマークに対する相対値となり、ペースト吐出位置および停止位置として一時記憶する(ステップ 1 2 0 7)。一時記憶とするのは、基板位置決め毎に X 軸座標が変化するため、ペーストの吐出および停止位置の計算データを更新するからである。

[0056]

(段階 H) 基板位置決めが終わるとペースト塗布(ステップ1300)の動作に移る。ノズル内へのペースト供給が完了していることを確認し(未完の場合は待ち)、テーブルのX 軸を基板の位置決め位置から下流方向に予めプログラムした速度で移動させる。 X 軸座標が前記の一時記憶したアライメントマークA1、A3のいずれか、あるいは、両方と相関を持ったペースト吐出位置になったらノズルからペーストを吐出し、吐出停止位置になれば吐出を停止する。ペーストの吐出および停止は、図1に示した切換バルブ10により行う。 なお、ここで予めプログラムした速度とは、例えば、ペースト吐出位置の少し手前までは高速移動、吐出位置および吐出停止位置付近では低速移動、吐出中は中速での定速移動として、塗布開始までの時間短縮をはかるとともに、ペーストの塗布開始端から終了端までの塗布状態を均一に仕上げるように動作させる。各速度および速度の切り替え位置を制御部入力から設定できるようにすれば、塗布状態を容易に調整することが可能となる

[0057]

(段階1) ところで、ペーストの吐出中はノズルと基板間の距離を所定の範囲に保つこと

40

50

で、より均一な塗布状態を得られることが知られている。本実施の形態においても基板面の変位を検出するセンサをノズルの上流側に設け、この信号により Z 軸搬送部を制御して 基板面とノズル間の距離を一定に保つようにすることは容易である。

[0058]

(段階 J) 1 面目の所定のリブパターン領域に塗布を終了した後も、吐出を継続しつつ、2 面目のリブパターン領域に継続して塗布を行う。このとき、2 面目のリブパターン領域のノズル孔位置と溝位置の関係を、予め、内部情報として持っていることが好ましく、間隙領域を塗布している間に2 面目塗布に対する位置の微調整を実行する。また、塗布したく無い部分である間隙領域、例えば、1 面目と2 面目のリブパターン領域の間には、わずかな粘着剤を付与したテープなどを、貼り付けるなどして剥離可能なシートを形成しておき、塗布後、これを剥離して塗布されたペーストを除去してしまうことも可能である。このテープ状のシートは、3 色を塗布してから、剥がしても良いし、一色毎に剥がしても良い。

[0059]

(段階 K) 塗布を終了すると基板排出(ステップ1400)に移る。基板の排出はテーブルを下流端に移動し、吸着した基板を解除し、ピンを上昇して移載機により取り出す。移載機は上流側の基板搬入と下流側の排出専用に各1台配置することで、基板排出中に次に塗布する基板が準備できるので、基板搬入から排出までのタクトを短縮することができる。基板を排出した時点で一連の動作が終了となり、動作を停止するかの判断をする(ステップ1500)、停止の判断は、例えば制御部にあらかじめ塗布する基板の枚数を設定しておき、1枚塗布する毎に減算してゼロとなった時点で終了とする。連続して同じ仕様の基板に塗布する場合は、ステップ1000のペースト供給から開始する。

[0060]

実施例2

(段階A) 塗布を開始する場合はまず、ノズル内にペーストを供給する(ステップ100 0)。ペーストの供給は前述したように図1の切換バルブ10を大気開放にした状態で開 閉バルブ9を開いて、所定の量に達するまで供給する。

[0061]

(段階 B) 次に、ステップ 1 1 0 0 の基板搭載に移る。この動作は前記ノズル内へのペースト供給と並行して行うことが可能で、ペースト供給の待ち時間を少なくすることができる。

[0062]

(段階 C) テーブル 2 を上流側端部に移動する。 Y 軸および θ 軸は中央ゼロの位置でテーブル面のほぼ中央に外部移載機により塗布する基板を搭載し、リブがテーブルの X 軸方向とほぼ平行となる状態にして吸着固定する。外部移載機は例えば多軸のロボットを用い、ロボットのアームで基板をテーブル上部に横持ちする。テーブルには複数の昇降可能なピンを設け、このピンを上昇して基板を受け取り、アームを退避させてピンを下降することにより 芸板をテーブル面に受け取る。なお、リブとテーブルの平行出しはステップ 5 0 0 の補正量測定の中で述べたセンタリング装置により行う。

[0063]

(段階 D) 次にステップ 1 2 0 0 の 基板位置決めを行う。この詳細を図 1 0 に従って説明する。テーブル 2 をステップ 5 0 2 で記憶したアライメント検出位置 X, Yの位置に移動して、基板のアライメントマーク A 1, A 2 をカメラ 1 6, 1 8 の視野に入れる(ステップ 1 2 0 1)。

[0064]

(段階 E) 次に、カメラ16の視野中心を基準にアライメントマークA1のX, Y方向のずれ量を求める。また、カメラ18の視野中心からアライメントマークA2のX, Y方向のずれ量を求める。このX軸方向のずれについては、ステップ507で記憶したX軸方向ずれ量の補正値dXAを減じた値をずれ量とする。このずれ量は、図4において、アライメントマークA2がA2 の位置にあったとするとdXとなる(ステップ1202)。こ

20

30

の 2 つの X 軸方向のずれ量とアライメントマークの間隔 Y A から基板の傾きと、傾きを修正したときのアライメントマーク A 1 の移動量を求める(ステップ 1 2 0 3)。算出した結果に応じ、テーブルの θ 軸を回転して基板の傾きを修正し、 X , Y 軸を移動してカメラ 1 6 の視野中心にアライメントマーク A 1 を位置合わせする(ステップ 1 2 0 4)。

[0065]

(段階下) この時点で、カメラ17の視野内には基板の基準溝が観測されるので、ステップ 5 0 8 で登録した基準溝の画像と一致する溝の中心位置を判断し、カメラ視野中心からの Y 軸方向の位置 Δ Y S を測定する。(ステップ 1 2 0 5)。そして、ステップ 8 0 4 で測定記憶したノズル Y 軸位置 Δ Y からこの Δ Y S を減じた値だけテーブル 2 の Y 軸を移動することで、ノズルの基準孔と基板の基準溝中心との Y 軸方向の位置を合わせる(ステップ 1 2 0 6)。

[0066]

(段階 G) 次に X 軸方向の位置、つまり塗布開始位置および終了位置に対応するテーブル2の X 軸座標を計算する。ステップ 3 0 2 で設定した塗布開始位置および終了位置の各々に、ステップ 8 0 5 で記憶保存した基板位置決めカメラとノズル問距離 X O と現在の X 軸座標値を加算することで、自動的にアライメントマークに対する相対値となりペースト吐出位置および停止位置として一時記憶する(ステップ 1 2 0 7)。一時記憶とするのは、基板位置決め毎に X 軸座標が変化するため、ペーストの吐出および停止位置の計算データを更新するからである。

[0067]

(段階 H) 基板位置決めが終わるとペースト塗布(ステップ1300)の動作に移る。ノズル内へのペースト供給が完了していることを確認し(未完の場合は待ち)、テーブルのX 軸を基板の位置決め位置から下流方向に予めプログラムした速度で移動させる。 X 軸座標が前記の一時記憶したアライメントマークA1、A3のいずれか あるいは 両方と相関を持ったペースト吐出位置になったらノズルからペーストを吐出し、吐出停止位置になれば吐出を停止する。ペーストの吐出および停止は、図1に示した切換バルブ10によりれば吐出を停止する。ペーストの吐出および停止は、図1に示した切換バルブ10によりにするよう。なお、ここで予めプログラムした速度とは、例えば、ペースト吐出位置の少し手前までは高速移動、吐出位置および吐出停止位置付近では低速移動、吐出中は中速での定速移動として、塗布開始までの時間短縮をはかるとともに、ペーストの塗布開始端から終了端までの塗布状態を均一に仕上げるように動作させる。各速度および速度の切り替え位置を制御部入力から設定できるようにすれば、塗布状態を容易に調整することが可能となる

[0068]

(段階 I a) 実施例 1 とは、間隙領域は塗布しない外は同様にして行う。そのために、1面目の塗布を終了すると、2面目のアライメントを行なう。この動作は、上述のステップ1200以降の動作を実行することとなる。このとき、アライメントマークは、A5、A6を、上述のA1、A2と同様に扱う。あるいは、1面目の塗布前に、事前にA5、A6を測定しておいて、実際に塗布する前に、位置調整のみを実行してもかまわない。1、2面目のリブパターン領域は、それぞれのアライメントマークを基準とする相対位置に対する塗布パターン(塗液の放出開始/停止位置)は同一として、塗布速度(X方向)、塗液圧力、基板に対するノズルの相対高さなどは、リブパターン領域の微妙な出来上がりの差に対応するため、例えば塗液圧力のみ異なっていてもかまわない。つまり、第2面目のリブパターン領域に対しては、アライメントマークを、A5~A8をそれぞれ、第1面目A1~A4と見なして塗布パターンが展開される。

[0069]

(段階 Ja)ここで、図示しないが、 1 枚の基板の中で複数の部材に塗布する場合、ノズルの孔の出口付近を充分拭取り、最初のリブパターン領域にペーストを吐出するときと、 次のリブパターン領域の時で同一の状況を作っておくことも重要である。

[0070]

(段階K) 塗布を終了すると基板排出 (ステップ1400) に移る。基板の排出はテーブ

図11は、例えば、基板上に、リブパターン領域が2つある場合を示し、ノズルをリブパターン領域の数と同数である2個配置している。これは、例えば、さらに多くの部材と、ノズルを配置しても良いし、コストなどの面から、最適な配置を選ぶことも可能である。又、図示しないがそれぞれのノズルにノズル拭取り手段を有するものであり、それぞれ独立に拭取り動作が可能である。

[0071]

それぞれのノズルは、アライメントマークの、A1とA5の間隔と同一に正確に調整できる機能をもつことで、異なった二つのリブパターンに同時の塗布動作を実施することが出来る。また、上述した実施例1,2では、ステージ2によりのみY方向の位置調整を実施するが、本実施例では、それぞれのノズルもY方向に移動することとする。これは、ノズル取り付け時にぞれぞれのノズルの位置関係をそれぞれ塗布するべく溝の位置関係と同様にY方向にも事前に調整するためである。

[0072]

(段階 A `) 塗布を開始する場合はまず、複数のノズル内にペーストを供給する(ステップ 1 0 0 0)。ペーストの供給は前述したように図 1 の切換バルブ 1 0 を大気開放にした状態で開閉バルブ 9 を開いて、所定の量に達するまで供給する。

[0073]

(段階 B) 次に、ステップ 1 1 0 0 の基板 搭載に移る。この動作は前記ノズル内へのペースト供給と並行して行うことが可能で、ペースト供給の待ち時間を少なくすることができる。

[0074]

(段階 C) テーブル 2 を上流側端部に移動する。 Y 軸および θ 軸は中央ゼロの位置でテーブル面のほぼ中央に外部移載機により塗布する基板を搭載し、リブがテーブルの X 軸方向とほぼ平行となる状態にして吸着固定する。外部移載機は例えば多軸のロボットを用い、ロボットのアームで基板をテーブル上部に横持ちする。テーブルには複数の昇降可能なピンを設け、このピンを上昇して基板を受け取り、アームを退避させてピンを下降することにより基板をテーブル面に受け取る。なお、リブとテーブルの平行出しはステップ 5 Ο Ο の補正量測定の中で述べたセンタリング装置により行う。

[0075]

(段階D)次にステップ1200の基板位置決めを行う。この詳細を図10に従って説明する。テーブル2をステップ502で記憶したアライメント検出位置 X, Yの位置に移動して、基板のアライメントマークA1, A2をカメラ16, 18の視野に入れる(ステップ1201)。

[0076]

(段階 E) 次に、カメラ16の視野中心を基準にアライメントマークA1の X 、 Y 方向のずれ量を求める。また、カメラ18の視野中心からアライメントマークA2の X 、 Y 方向のずれ量を求める。この X 軸方向のずれについては、ステップ 5 0 7 で記憶した X 軸方向ずれ量の補正値 d X A を減じた値をずれ量とする。このずれ量は、図 4 において、アライメントマークA2がA2´の位置にあったとすると d X となる(ステップ 1 2 0 2)。この 2 つの X 軸方向のずれ量とアライメントマークの間隔 Y A から基板の傾きと、傾きを修正したときのアライメントマークA1の移動量を求める(ステップ 1 2 0 3)。算出した結果に応じ、テーブルの θ 軸を回転して基板の傾きを修正し、X . Y 軸を移動してカメラ

20

30

40

20

40

16の視野中心にアライメントマークA1を位置合わせする(ステップ1204)。

[0077]

(段階下) この時点で、カメラ17の視野内には基板の基準溝が観測されるので、ステップ 5 0 8 で登録した基準溝の画像と一致する溝の中心位置を判断し、カメラ視野中心からの Y 軸方向の位置 Δ Y S を測定する。(ステップ 1 2 0 5)。そして、ステップ 8 0 4 で 測定記憶したノズル Y 軸位置 Δ Y からこの Δ Y S を減じた値だけテーブル 2 の Y 軸を移動することで、ノズルの基準孔と基板の基準溝中心との Y 軸方向の位置を合わせる(ステップ 1 2 0 6)。

[0078]

(段階Fa) ここで、このあと、さらに、 X 軸を移動して、 A 5 A 6 のアライメントを視野に入れる。 2 面目のリブパターン領域について、上記と同様の操作を実行する。 なお、それぞれのノズルが、アライメントマークの、 A 1 と A 5 の間隔と同一に調整できる機能をもつのと同様に、それぞれのアライメントの位置を認 するカメラも同様に複数設置して、それぞれ X 軸方向に対して、相対的に同一とすることで、アライメントの読みとり動作が同時に複数のリブパターン領域で可能となる。 なお、 A 1 A 2 のアライメント情報と、 A 5 A 6 のアライメント情報から、 Y 方向の位置の違いが所定量を超えた場合には、それぞれのノズル Y 方向の位置を、 最も誤差の小さくなる位置に移動することが好ましい。

[0079]

(段階 G) 次に X 軸方向の位置、つまり塗布開始位置および終了位置に対応するテーブル2の X 軸座標を計算する。ステップ 3 0 2 で設定した塗布開始位置および終了位置の各々に、ステップ 8 0 5 で記憶保存した基板位置決めカメラとノズル間距離 X O と現在の X 軸座標値を加算して、ペースト吐出位置および停止位置として一時記憶する(ステップ 1 2 0 7)。一時記憶とするのは、基板位置決め毎に X 軸座標が変化するため、ペーストの吐出および停止位置の計算データを更新するからである。

[0080]

(段階 H') 基板位置決めが終わるとペースト塗布(ステップ1300)の動作に移る。 ノズル内へのペースト供給が完了していることを確認し(未完の場合は待ち)、テーブルの X 軸を基板の位置決め位置から下流方向に予めプログラムした速度で移動させる。 X 軸座標が前記の一時記憶したペースト吐出位置になったらノズルからペーストを吐出し、吐出停止位置になれば吐出を停止する。ペーストの吐出および停止は、図1に示した切換バルブ10により行う。なお、ここで予めプログラムした速度とは、例えば、ペースト吐出位置の少し手前までは高速移動、吐出位置および吐出停止位置付近では低速移動、吐出中は中速での定速移動として、塗布開始までの時間短縮をはかるとともに、ペーストの塗布開始端から終了端までの塗布状態を均一に仕上げるように動作させる。各速度および速度の切り替え位置を制御部入力から設定できるようにすれば、塗布状態を容易に調整することが可能となる。

[0081]

(段階 1 a) これらの作業は、ノズルの位置関係を、各部材のアライメントマークの位置に対して相対的に同一にすることにより、あたかも、単一の部材に、ひとつのノズルで加工するように複数の情報を持たずに、実行できる。あるいは、少なくともひとつの基本情報をベースとした、それぞれの微調整のみで実行できる。これは、それぞれ独立に塗布情報を構築する手間からすると、大きな時間削減となる。

[0082]

(段階K)塗布を終了すると基板排出(ステップ1400)に移る。基板の排出はテーブルを下流端に移動し、吸着した基板を解除し、ピンを上昇して移載機により取り出す。移載機は上流側の基板搬入と下流側の排出専用に各1台配置することで、基板排出中に次に塗布する基板が準備できるので、基板搬入から排出までのタクトを短縮することができる。基板を排出した時点で一連の動作が終了となり、動作を停止するかの判断をする(ステップ1500)。停止の判断は、例えば制御部にあらかじめ塗布する基板の枚数を設定しておき、1枚塗布する毎に減算してゼロとなった時点で終了とする。連続して同じ仕様の

基板に塗布する場合は、ステップ1000のペースト供給から開始する。

. [0083]

上述した実施例は、すべて、ステージが移動して、ノズルは、高さ方向にのみ移動する構成であるが、基板とノズルの、相対的な位置関係が、同様で有れば、ノズルが、X方向や Y方向に、移動してもかまわない。また、カメラも同様である。

[0084]

【発明の効果】

以上の説明から明らかなように、1枚の基板に対して、複数の部材が形成された基板にペーストを塗布するのが容易に実行できる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の一実施態様に係わる塗布装置全体の概略斜視図である。
- 【図2】ペーストを塗布する基板の一例を示す概略図である。
- 【図3】図1に示した装置の一部を上からと横から見た模式図である。
- 【図4】図8の補正量測定ステップにおける測定位置ずれ量の測定方法を説明するための図である。
- 【図5】図1に示した装置の調整および塗布動作の全体を示すフローチャートである。
- 【図6】図5における基準位置調整ステップの詳細を示すフローチャートである。
- 【図7】図5における初期設定ステップの詳細を示すフローチャートである。
- 【図8】図5における補正量測定ステップの詳細を示すフローチャートである。
- 【図9】図5におけるノズル位置計測ステップの詳細を示すフローチャートである。
- 【図10】図5における基板位置決めステップの詳細を示すフローチャートである。
- 【図11】本発明の一実施態様に係わる、複数のノズルを配置した塗布装置全体の概略斜視図である。

【符号の説明】

1: 基板

- 2:テーブル
- 3 : Y 軸搬送部
- 3 a , 3 b : リニアガイド
- 4 : X 軸搬送部
- 4 a , 4 b : リニアガイド

5:機台


- 6:支持台
- 6 a, 6 b: リニアガイド
- 7 a, 7 b: Z 軸 搬送部
- 8:ノズル
- 9: 開閉バルブ
- 10:切換バルブ
- 11:ペーストタンク
- 12: 気体圧力源
- 1 3 : Y 1 搬送部
- 1 4 : Y 2 搬送部
- 1 5 : Y 3 搬送部
- 16~18:カメラ(基板位置計測手段)
- 19:カメラ (ノズル位置計測手段)
- 20: 基準マーク

10


20

30


【図1】




【図2】




【図3】




【図4】




【図5】




【図6】




【図7】




【図8】








【図10】



【図11】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷

FΙ

テーマコード (参考)

H O 1 J 11/02

H O 1 J 11/02 B

Fターム(参考) 4F042 AA02 AA06 AA28 AB00 BA08 CA01 CB08 CB10 CB19 CB24

DD44 DF07 DF09 DH09

5C028 FF01 FF16

5C040 FA10 GG09 JA02 JA13 JA31 MA22 MA23 MA25

【要約の続き】

【選択図】図1